

SICHERHEITSWARNUNG GURTE ASTRO UND CANYON GUIDE: AUSTAUSCH DES VENTRALEN D- RINGS

Rückmeldungen aus der Praxis geben Anlass zur Warnung vor einer vorzeitigen Abnutzung der Schrauben der aufschraubbaren Befestigungsöse der vor Oktober 2023 hergestellten ASTRO-Gurte für den professionellen Einsatz bei seilunterstütztem Arbeiten (die betroffenen Gurte waren 2023 Gegenstand unseres Aufrufs zur Überprüfung der Gurte ASTRO und CANYON GUIDE).

23 FEBRUAR 2026 LAUFENDE AKTIONEN

Unsere Analysen ergeben, dass diese Gurte eine Nichtkonformität aufweisen können, die bei unserem vorigen Aufruf zur Überprüfung geforderten Test nicht erkennbar ist. Diese Nichtkonformität führt in Verbindung mit einer speziellen Verwendung mit starken seitlichen Belastungen an der Befestigungsöse zu einem vorzeitigen Verschleiß der Schrauben.

Dieser Verschleiß kann dazu führen, dass sich die Achse des ventralen D-Rings löst und sich dadurch die Befestigungsöse öffnet, was zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen kann.

Wir bitten Sie, unbedingt den D-Ring aus Metall sowie die Schrauben der ventralen aufschraubbaren Befestigungsöse auszutauschen (mithilfe des Ihnen zur Verfügung gestellten Ersatzkits).

SICHERHEITSWARNUNG

Suche



ASTRO BOD FAST



ASTRO SIT FAST



CANYON GUIDE

Bin ich von dieser Sicherheitsinformation betroffen?

Alle ASTRO- und CANYON GUIDE-Gurte, deren Seriennummern niedriger als 23J 9999999 999 sind, sind von dem Austausch betroffen (gleicher Umfang wie bei den Gurten, die 2023 Gegenstand unseres Aufrufs zur Überprüfung waren).

Hinweis: Die letzten Versionen der Gurte ASTRO und ASTRO SIT, die seit 2025 verkauft werden, sind von dieser Sicherheitswarnung nicht betroffen.

Um zu überprüfen, ob Sie von diesem Austausch betroffen sind, verwenden Sie das unten angegebene Tool:


Bin ich betroffen ?

Wie erhält man das Ersatzkit?


Wenden Sie sich über [das Kontaktformular \(Rubrik Kundenservice\)](#) an den Petzl-Kundenservice in Ihrem Land, um das zu der aufschraubbaren Befestigungsöse Ihres Gurts passende Ersatzkit (D-Ring und Schrauben) zu erhalten. Wir senden Ihnen dieses Kit kostenlos mit der dazugehörigen Montageanleitung zu.

Kann ich meinen Gurt vorübergehend vor dem Austausch des D-Rings und der Schrauben verwenden?

Fall A: Ihr Gurt ist mit Verbindungsbügeln ausgestattet (nur an den ASTRO-Gurten möglich). **Sie können Ihren Gurt vorübergehend bis zum Austausch der Teile weiterverwenden.**




Suchen



Suche

2. Entfernen Sie alle Zubehörteile, die in den Verbindungsösen der Verbindungsbügel angebracht sind.



3. Führen Sie folgenden Test durch:

ASTRO BOD FAST / ASTRO SIT FAST



CANYON GUIDE



Ein leichter Druck von Hand genügt.

4. Testergebnis:

Suchen

SICHERHEITSWARNUNGEN



Suche

Der Stift lässt sich nicht vollständig herauschieben (etwas Spiel von einigen Millimetern ist normal).

Ordnungsgemäßes Ergebnis: Sie können Ihren Gurt vorübergehend bis zum Austausch der Teile weiterverwenden.

ASTRO BOD FAST / ASTRO SIT FAST



CANYON GUIDE



Der Stift bewegt sich und lässt sich vollständig herauschieben (er kann von Hand herausgezogen werden):

Fehlerhaftes Ergebnis: Stellen Sie die Verwendung Ihres Produkts sofort ein. Sondern Sie den Gurt bis zum Erhalt und der Montage des Ersatzkits an Ihrer Befestigungsöse aus.

Parallel haben wir unseren PSA-Prüfbogen für Gurte überarbeitet: Er enthält nunmehr die Überprüfung des Zustands der Schrauben der Befestigungsöse.

FAQ :


Suchen

- Gürtel ASTRO SIT FAST: C085AA00, C085AA01, C085AA02 (Seriennummer niedriger als 23J 9999999 999)
- SICHERHEITSWARNUNGEN
- Gurt CANYON GUIDE: C086BA00 und C086BA01 (Seriennummer niedriger als 23J 9999999 999)

Suche

Wo finde ich die individuelle Nummer meines Produkts?

Die Seriennummer steht auf dem laminierten Etikett im Hüftgurt.



Ich bin Vertriebspartner/-in: Was muss ich machen?

Geben Sie diese Information an Ihre Kundschaft weiter. Wenn Sie noch von dieser Sicherheitswarnung betroffene Gürtel haben, geben Sie sie an Ihren lokalen Kundenservice zurück.

Ist dieser Austausch verpflichtend?

Ja, wir bitten Sie, den Austausch sofort nach Erhalt des Kits durchzuführen.

Wie lange dauert es, um das Ersatzkit zu erhalten?

Wir verpflichten uns, Ihnen das Kit nach Eingang Ihrer Anfrage innerhalb einer durchschnittlichen Frist von einer Woche zu liefern.

Mein Gurt wurde bei der Überprüfung als konform eingestuft und verfügt infolge des Aufrufs zur Überprüfung 2023 über einen grünen Punkt: Muss ich den Austausch durchführen?

Ja, wir bitten Sie, den Austausch sofort nach Erhalt des Kits durchzuführen.

[Suchen](#)

aufschaubaren Befestigungsöse festgestellt: Was muss ich machen?
SICHERHEITSWARNUNGEN

Kontaktieren Sie den Kundenservice in Ihrem Land für den Austausch Ihrer Schrauben.

Suche

Kam es durch dieses Problem zu Verletzungen?

Nein, bislang liegen uns keinerlei Informationen über Verletzungen aufgrund dieser Nichtkonformität vor.

Newsletter abonnieren

und auf dem Laufenden bleiben

Email*

OK

Tritt der Community bei!



@PETZL_OFFICIAL



PETZL



PETZL SPORT



PETZL



@PETZL_PROFESSIONAL



PETZL
PROFESSIONAL



PETZL
PROFESSIONAL



PETZL
PROFESSIONAL



@PETZLRUNNING

WER WIR SIND

Unsere Marke

**Verantwortungsvolles
Unternehmen**

Stiftung

Ausbildung

ANDERE PETZL WEBSEITEN

Betreiber

Intervention

KONTAKT AUFNEHMEN

Petzl Deutschland
info.deutschland@petzl.com
+49 8847 698880

[Kontaktformular](#)

Pressezugang

[Rechtliche Hinweise](#)

[Richtlinien zum Datenschutz, zur
Verarbeitung personenbezogener
Daten](#)

[Accessibility Declaration](#)

[Cookie-Einstellungen](#)

Suchen

Die dargestellten Aktivitäten sind mit Risiken und Gefahren verbunden. Jeder Anwender muss eine Ausbildung absolviert haben und über entsprechende Kompetenzen in der Benutzung der Geräte und dieser Aktivitäten verfügen. Petzl Kontakt in Deutschland

© 1995-2026 Petzl

SICHERHEITSWARNUNGEN

Suche