

L-Nr. A11
K-Nr. 20585



Bergisch Gladbach, 21.02.2011

Betreff: EN 353-1 Streichung der Norm für „Mitlaufende Auffanggeräte einschließlich fester Führung“.

Diese Mitteilung ist an Kunden, Wiederverkäufer, Vertreiber, Anwender und an ausschreibenden Stellen von FABA™ Steigschutzeinrichtungen von der Tractel® / GREIFZUG Hebezeugbau GmbH gerichtet.

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach der Entscheidung durch die Europäische Kommission die Norm EN 353-1 (2002) aus dem Katalog der harmonisierten Normen zu streichen, möchten wir Sie hiermit informieren, dass alle Hersteller aufgefordert worden sind, neue Prüfungen zu Neubewertung aller Systeme, die auf mitlaufende Auffanggeräte, einschließlich fester Führung, basieren, durchzuführen.

Die Systeme mit der Bezeichnung FABA™ von der Tractel® / GREIFZUG Hebezeugbau GmbH wurden durch die offizielle Prüfstelle DEKRA EXAM Neubewertet unter Einhaltung aller neuen festgelegten Kriterien aus dem europäischen Koordinationsblatt VG11 CNB/P/11.073, das im letzten Quartal 2010 fertig gestellt wurde.

Diese Neubewertungen, obligatorisch für alle Fallschutzsysteme und deren Hersteller, müssen nachweisen, dass die Eigenschaften der mitlaufenden Auffanggeräte einschließlich fester Führung die neuen Risikosituationen, die von der bisher gültigen EN 353-1 (2002) nicht gedeckt waren, berücksichtigen.

Die FABA™ Systeme wurden Neubewertet und von der DEKRA EXAM alle beurteilt als konform oder geeignet die Konformität wiederzuerlangen unter Einhaltung der unten aufgeführten einfachen Anpassungen:

FABA™ System A11			
Komponente	Code / alte Ref. FABA™	Abbildung	Empfehlung zu Wiederherstellung der Konformität
Fangwagen Standard	509097 / 654000012	1	Ersetzen durch Fangwagen Typ 300 (Abb. 1a) oder 300F (Abb. 1b).
Feste Sperre, oben u. unten	508947 / 652600004	2	Ersetzen durch die feste Sperre 523617 (Abb. 2a).
Lösbare Sperre, oben u. unten	508957 / 652600014	3	Ersetzen durch die lösbare Sperre 523597 (Abb. 3a).

Seite 1/2

FABA™ System A12			
Komponente	Code / alte Ref. FABA™	Abbildung	Empfehlung zu Wiederherstellung der <u>Konformität</u>
Fangwagen AL-R	504988 / 690208040	4	Ersetzen durch den Fangwagen AL-D (Abb. 4a)
Lösbare Sperre, unten	508787 / 652220065 oder 508227 / 652210065	5	Ersetzen durch die lösbare Sperre Typ DS (Abb. 5a).
Lösbare Sperre "universal", oben u. unten	508767 / 652220020	6	Ersetzen durch die lösbare Sperre Typ DS (Abb. 5a).

FABA™ System AL2			
Komponente	Code / alte Ref. FABA™	Abbildung	Empfehlung zu Wiederherstellung der <u>Konformität</u>
Fangwagen AL-R	504988 / 690208040	4	Ersetzen durch den Fangwagen AL-D (Abb. 4a)

Die oben genannten Komponenten können nicht mehr im jetzigen Zustand verwendet werden. Sie müssen unbedingt Aktivitäten ergreifen, um die Wiederherstellung der Konformität zu gewährleisten.

Wir erinnern Sie daran, dass im Einklang mit den europäischen Richtlinien es in Ihrer Verantwortung liegt alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die Sicherheit der Anwender und Mitarbeiter zu gewährleisten.


Das Unternehmen Tractel® / GREIFZUG Hebezeugbau GmbH lehnt jegliche Verantwortung ab im Falle eines Unfalls verursacht durch die Benutzung dieser Ausrüstungen.

Wir empfehlen Ihnen dringend und mit sofortiger Wirkung die Nutzung dieser Ausrüstungen zu unterlassen bzw. Entsprechendes zu veranlassen, bis die Konformität dieser Ausrüstungen, gemäß unseren oben genannten Empfehlungen, wiederhergestellt wurde.

Die Gruppe Tractel® / GREIFZUG Hebezeugbau GmbH steht Ihnen zu Verfügung, um Sie in Ihrer Vorgehensweise zu beraten die Konformität der verschiedenen Komponenten in Ihren Anlagen wiederherzustellen.

Mit freundlichen Grüßen.

GREIFZUG Hebezeugbau GmbH



Geschäftsführung
Dr. Katrin Kobe

Anlage: 1 Seite, Anhang A


Anhang A

FABA™ Komponenten für die es erforderlich ist die Konformität wiederherzustellen

Empfehlung zu Wiederherstellung der Konformität


System A1.1

509097 / 654000012




1

502368 / 650023014



1a

502378 / 650023024



1b

508947 / 652600004




2

523617




2a

508957 / 652600014



3


523597



3a


System A1.2 u. A1.2

504988 / 690208040



4


504968 / 690208034



4a


System A1.2

508787 / 652220065




5

508767 / 652220020



6

517185 / 652220021



5a

Hinweis:

Die Abbildungen 2, 2a, 3, 3a, 5, 5a und 6 zeigen die Komponenten im montierten Zustand in dem jeweiligen FABA™ Sicherheitsprofil.

Copyright GREIFZUG Hebezeugbau GmbH - 2011
Alle Rechte vorbehalten