

Prüfbericht: Expert III speed (00317/1431100/0418) bestanden – 17.09.2025

Familie:	Körperhaltevorrichtungen und Anseilgurte
Marke:	Singing Rock
Modell:	Expert III speed
Artikel-Nr.:	W0079BR05
Größe:	XL
Farbe:	gelb/schwarz
Seriennummer:	00317/1431100/0418
Inventarnummer:	—
RFID-Tag:	—
Bemerkungen:	inkl. Karabiner BSK Petzl Croll
Gruppe:	SZP - Industriekletterer (Werkstatt und Lager)
Herstellung:	01.01.2019
Inbetriebnahme:	01.01.2019
Prüfintervall (in Monaten):	12
Ablegereife erreicht:	01.01.2029 <i>(Ende der Nutzungsdauer: 10 Jahre)</i>



Fixiso (Einzelunternehmen)
Jörg Reißland
Hans Marchwitza Ring 1
14473 Potsdam
Deutschland

Checkliste

Prüfgrundlage:	DGUV G 312-906, DIN EN 365, TRBS 1201
-----------------------	---------------------------------------

	in Ordnung	nicht in Ordnung
1. Prüffähigkeit & Herstellerhinweise	x	
2. Kennzeichnung & Identität	x	
3. Daten & Ablegereife	x	
4. Gebrauchs- & Prüfhistorie	x	
5. Änderungen & Kompatibilität	x	
6. Zustand der Ösen und D-Ringe	x	
7. Zustand der Einstellvorrichtungen	x	
8. Zustand des Bandmaterials	x	
9. Zustand sicherheitsrelevanter Nähte	x	
10. Zustand des Verbindungselements	x	
11. Zustand des Schließmechanismus	x	
12. Zustand des Verriegelungsmechanismus bei Verbindungselementen	x	
13. Funktionsprüfung	x	

Prüfungsdaten

Prüfungsdatum:	17.09.2025
Prüfergebnis:	bestanden
geprüft durch:	Jörg Reißland — 14473 Potsdam Deutschland
nächste Prüfung:	17.09.2026

Weitere Hinweise

Prüfergebnisse gelten unter dem Vorbehalt, dass die Prüfgegenstände unter Einhaltung aller relevanten Normen, Herstellerhinweise und Vorschriften betrieben, benutzt bzw. gelagert werden. Benutzer bzw. Betreiber sind verpflichtet, den Prüfer wahrheitsgemäß und vollständig über Geschichte und bestehende Probleme eines Arbeitsmittels zu informieren. Dies gilt insbesondere auch für alle Vorfälle, die zu einer systematischen Aussonderung führen könnten, wie z. B. Beteiligung an einem Sturz, Überbelastungen, Kontakt mit Chemikalien oder extremen Temperaturen, Veränderungen, Reparaturen etc. Bei unrichtigen oder unvollständigen Angaben lehnt der Prüfer jede Verantwortung ab. Das Prüfergebnis dokumentiert den Ist-Zustand eines Arbeitsmittels. Bis zur nächsten regulären Prüfung durch eine sachkundige Person hat vor jeder Benutzung eine Sichtprüfung auf ordnungsgemäßen Zustand und Funktion durch den Anwender zu erfolgen. Ergeben sich irgendwelche Zweifel an der Zuverlässigkeit, ist das Arbeitsmittel erneut zur Prüfung zu geben oder auszusondern.