

Prüfbericht: Axis 11mm (23K0527498025) bestanden – 06.12.2025

| | |
|------------------------------------|---|
| Familie: | Kletterseil |
| Marke: | Petzl |
| Modell: | Axis 11mm |
| Artikel-Nr.: | R074BA01 |
| Länge: | 20 m |
| Farbe: | weiß |
| Endverbindung: | vernähtes Ende |
| Seriennummer: | 23K0527498025 |
| Inventarnummer: | — |
| RFID-Tag: | — |
| Bemerkungen: | — |
| Gruppe: | FCR Courant rot (Privat, Cuxhaven) |
| Herstellung: | 01.11.2023 |
| Inbetriebnahme: | 06.12.2025 |
| Prüfintervall (in Monaten): | 12 |
| Ablegereife erreicht: | 01.11.2033 (Ende der Lebensdauer: 10 Jahre) |



Kletter-Kiosk
(Einzelunternehmen)
Falk Rybak
Balsenstr. 2
27472 Cuxhaven
Deutschland

Checkliste

Prüfgrundlage: DGUV G 312-906, DIN EN
365, TRBS 1201

| | in Ordnung | nicht in Ordnung |
|---------------------------------------|------------|------------------|
| 1. Prüffähigkeit & Herstellerhinweise | ✘ | |
| 2. Kennzeichnung & Identität | ✘ | |
| 3. Daten & Ablegereife | ✘ | |
| 4. Gebrauchs- & Prüfhistorie | ✘ | |
| 5. Änderungen & Kompatibilität | ✘ | |
| 6. Zustand des Seilmantels | ✘ | |
| 7. Zustand des Seilkerns | ✘ | |
| 8. Längenprüfung | ✘ | |

Prüfungsdaten

| | |
|--------------------------------|--|
| Prüfungsdatum: | 06.12.2025 |
| Prüfergebnis: | bestanden |
| Lieferant (Prüfstelle): | Kletter-Kiosk |
| geprüft durch: | Falk-Christian Rybak — 27472 Cuxhaven Deutschland |
| nächste Prüfung: | 06.12.2026 |

Weitere Hinweise

Prüfergebnisse gelten unter dem Vorbehalt, dass die Prüfgegenstände unter Einhaltung aller relevanten Normen, Herstellerhinweise und Vorschriften betrieben, benutzt bzw. gelagert werden. Benutzer bzw. Betreiber sind verpflichtet, den Prüfer wahrheitsgemäß und vollständig über Geschichte und bestehende Probleme eines Arbeitsmittels zu informieren. Dies gilt insbesondere auch für alle Vorfälle, die zu einer systematischen Aussonderung führen könnten, wie z. B. Beteiligung an einem Sturz, Überbelastungen, Kontakt

mit Chemikalien oder extremen Temperaturen, Veränderungen, Reparaturen etc. Bei unrichtigen oder unvollständigen Angaben lehnt der Prüfer jede Verantwortung ab. Das Prüfergebnis dokumentiert den Ist-Zustand eines Arbeitsmittels. Bis zur nächsten regulären Prüfung durch eine sachkundige Person hat vor jeder Benutzung eine Sichtprüfung auf ordnungsgemäßen Zustand und Funktion durch den Anwender zu erfolgen. Ergeben sich irgendwelche Zweifel an der Zuverlässigkeit, ist das Arbeitsmittel erneut zur Prüfung zu geben oder auszusondern.