

Prüfbericht: OK (18G0146449334) bestanden – 18.04.2026


Familie:	Verbindungselemente, Karabiner und Lastverteiler
Marke:	Petzl
Modell:	OK
Artikel-Nr.:	M33ATL
Farbe:	grau
Verriegelungssystem:	Triact-Lock
Seriennummer:	18G0146449334
Inventarnummer:	—
RFID-Tag:	—
Bemerkungen:	—
Gruppe:	Courant gelb/schwarz (Privat, Cuxhaven)
Herstellung:	01.07.2018
Inbetriebnahme:	18.07.2018
Prüfintervall (in Monaten):	12
Ablegereife erreicht:	—



Kletter-Kiosk
(Einzelunternehmen)
Falk Rybak
Balsenstr. 2
27472 Cuxhaven
Deutschland

Checkliste

Prüfgrundlage: DGUV G 312-906, DIN EN
365, TRBS 1201

	in Ordnung	nicht in Ordnung
1. Prüffähigkeit & Herstellerhinweise	✘	
2. Kennzeichnung & Identität	✘	
3. Daten & Ablegereife	✘	
4. Gebrauchs- & Prüfhistorie	✘	
5. Änderungen & Kompatibilität	✘	
6. Zustand des Verbindungselements  Abrieb gegeneinander Verschluß einseitig	✘	
7. Zustand des Schließmechanismus	✘	
8. Zustand des Verriegelungsmechanismus bei Verbindungselementen	✘	
9. Funktionsprüfung	✘	

Prüfungsdaten

Prüfungsdatum:	18.04.2026
Prüfergebnis:	bestanden
Lieferant (Prüfstelle):	Kletter-Kiosk
geprüft durch:	Falk-Christian Rybak — 27472 Cuxhaven Deutschland
nächste Prüfung:	18.04.2027

Weitere Hinweise

Prüfergebnisse gelten unter dem Vorbehalt, dass die Prüfgegenstände unter Einhaltung aller relevanten Normen, Herstellerhinweise und Vorschriften betrieben, benutzt bzw. gelagert werden. Benutzer bzw. Betreiber sind verpflichtet, den Prüfer wahrheitsgemäß und vollständig über Geschichte und bestehende Probleme eines Arbeitsmittels zu informieren. Dies gilt insbesondere auch für alle

Vorfälle, die zu einer systematischen Aussonderung führen könnten, wie z. B. Beteiligung an einem Sturz, Überbelastungen, Kontakt mit Chemikalien oder extremen Temperaturen, Veränderungen, Reparaturen etc. Bei unrichtigen oder unvollständigen Angaben lehnt der Prüfer jede Verantwortung ab. Das Prüfergebnis dokumentiert den Ist-Zustand eines Arbeitsmittels. Bis zur nächsten regulären Prüfung durch eine sachkundige Person hat vor jeder Benutzung eine Sichtprüfung auf ordnungsgemäßen Zustand und Funktion durch den Anwender zu erfolgen. Ergeben sich irgendwelche Zweifel an der Zuverlässigkeit, ist das Arbeitsmittel erneut zur Prüfung zu geben oder auszusondern.
