

Prüfbericht: Asap'sorber Axess (21D0318212063) bestanden – 01.10.2026

Familie:	Schlingen, Verbindungsmittel und Falldämpfer
Marke:	Petzl
Modell:	Asap'sorber Axess
Artikel-Nr.:	L071CB00 (Produktion eingestellt)
Version:	Version
Seriennummer:	21D0318212063
Inventarnummer:	—
RFID-Tag:	—
Bemerkungen:	zzgl.: Petzl ASAP u. 2 Petzl Triact Lock Karabiner
Gruppe:	SZP - Industriekletterer (Werkstatt & Lager)
Herstellung:	01.04.2021
Inbetriebnahme:	01.04.2021
Prüfintervall (in Monaten):	12
Ablegereife erreicht:	01.04.2031 (Ende der Lebensdauer: 10 Jahre)



Fixiso (Einzelunternehmen)
Jörg Reißland
Friedrich-Ebert-Str.82
14469 Potsdam
Deutschland

Checkliste

Prüfgrundlage:	DGUV G 312-906, DIN EN 365, TRBS 1201
-----------------------	---------------------------------------

	in Ordnung	nicht in Ordnung
1. Prüffähigkeit & Herstellerhinweise	✗	
2. Kennzeichnung & Identität	✗	
3. Daten & Ablegereife	✗	
4. Gebrauchs- & Prüfhistorie	✗	
5. Änderungen & Kompatibilität	✗	
6. Zustand der textilen Bestandteile	✗	
7. Zustand sicherheitsrelevanter Nähte	✗	
8. Zustand der Indikatornaht des Bandfalldämpfers	✗	
9. Zustand der Schutzkomponente vom Bandfalldämpfers	✗	

Prüfungsdaten

Prüfungsdatum:	01.10.2026
Prüfergebnis:	bestanden
Lieferant (Prüfstelle):	Fixiso
geprüft durch:	Jörg Reißland — 14473 Potsdam Deutschland
nächste Prüfung:	01.10.2027

Weitere Hinweise

Prüfergebnisse gelten unter dem Vorbehalt, dass die Prüfgegenstände unter Einhaltung aller relevanten Normen, Herstellerhinweise

und Vorschriften betrieben, benutzt bzw. gelagert werden. Benutzer bzw. Betreiber sind verpflichtet, den Prüfer wahrheitsgemäß und vollständig über Geschichte und bestehende Probleme eines Arbeitsmittels zu informieren. Dies gilt insbesondere auch für alle Vorfälle, die zu einer systematischen Aussonderung führen könnten, wie z. B. Beteiligung an einem Sturz, Überbelastungen, Kontakt mit Chemikalien oder extremen Temperaturen, Veränderungen, Reparaturen etc. Bei unrichtigen oder unvollständigen Angaben lehnt der Prüfer jede Verantwortung ab. Das Prüfergebnis dokumentiert den Ist-Zustand eines Arbeitsmittels. Bis zur nächsten regulären Prüfung durch eine sachkundige Person hat vor jeder Benutzung eine Sichtprüfung auf ordnungsgemäßen Zustand und Funktion durch den Anwender zu erfolgen. Ergeben sich irgendwelche Zweifel an der Zuverlässigkeit, ist das Arbeitsmittel erneut zur Prüfung zu geben oder auszusondern.